

DE 5327/25M



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJACHICA FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA RIQUELME
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCO	173
N° DECRETO DE PAGO	155
FECHA INICIO EJECUCIÓN	12-05-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22-08-2025
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO RENDIDO	\$ 716.884
SALDO PENDIENTE	\$ 283.116
REINTEGRO	\$ 0



OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Reponer Fondo a Rendir Renovable, Por concepto de Caja Chica Para Gastos Menores de camiones de la Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIO O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	8268	12-05-2025	MOVILEXPRESS SPA	77.384.483-4	N/A	COPIA DE LLAVE DE ARRANQUE DE CAMION COMPACTADOR PPU: 8W W2-76 MARCA VOLKSWAGEN CONSTELATION, PRODUCTO DE RESIUIOS GENERO ESTE ATASCO EL INGRESO DE LA LLAVE Y TUVO QUE SER CORTADA PARA SU RETIRO.	30.200
2	3566340	14-05-2025	COPEC	76.842.391-1	N/A	GRABADO DE PATENTE PARA CAMION EN AMBOS ESPEJOS LATERAL POR CONCEPTO DE ANIDACION REVISION TECNICA PPU:HH-22 MERCEDES BENZ ATEGO.	4.000
3	26755	19-05-2025	EKANOR	77.264.533-3	N/A	REPARACION DE LÍNEA DE AIRE DE CAMION ALIBE PPU:TD02-32 VOLKSWAGEN CONSTELATION, PRODUCTO DE LA CONSTANTE PROYECCION DE PARTÍCULAS ESTA SUFRIO FATIGA Y DESGASTE DE MATERIAL, ES POR ESE MOTIVO EL CAMBIO	96.200
4	108182	27-05-2025	NORTHFIT	76.680.253-2	N/A	RECAMBIO DE LÍNEA HIDRÁULICA DE CAMION TIPO PLUMA PPU:LC3-84 MARCA IVECO MODELO TECTOR, SOBREPRESIONES PRODUJERON LA FATIGA DEL ANTERIOR Y ENDE POR SEGURIDAD SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTE.	76.041
5	27155	05-06-2025	EKANOR	77.264.533-3	N/A	CAMBIO DE LÍNEA DE AIRE Y TECALANES TERMINALES PARA CAMION ALIBE PPU:TD02-35 MARCA VOLKSWAGEN MODELO CONSTELATION, DESGASTE POR POLUCION PRODUCTO DE RUTAS DE ABASTECIMIENTO.	9.200
6	9377	04-07-2025	INCOMMAT	77.116.375-8	N/A	VALVULA DE MECANISMO BOLA 2" SOLICITADA PARA CAMION ALIBE PPU:TD02-35 MARCA VOLKSWAGEN MODELO CONSTELATION, PRODUCTO DEL USO, SE DESGASTO EL MECANISMO INTERNO PRODUYENDO FUGAS DE AGUA.	41.174
7	3424	04-07-2025	FERRITERIA MICHAEL SERENY AMANEDA RODRIGUEZ E.I.R.L.	77.587.225-3	N/A	PRENAS TIPO CROSBY 1/8 Y 1/2 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL CAMION PLUMA PPU:LC3-84 MARCA IVECO MODELO TECTOR USADAS PARA LINEAS DE CABLE ACERADO DEL CAMION.	5.000
8	5759799	07-07-2025	IMPLEMENTOS S.A.	76.324.010-2	N/A	FOCOS DE FRENO SUPERIORES DE CAMION COMPACTADOR PPU:8W W2-75 MARCA VOLKSWAGEN MODELO CONSTELATION, PRODUCTO DE DESGASTE DE MATERIAL Y TRIZADURAS SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTOS.	32.780
9	260569	09-07-2025	MORENO Y RIOS COMPAÑIA LIMITADA	77.702.330-4	N/A	GRASA DE MOLIBDENO UTILIZADA PARA MECANISMO DE POLIBRADO CAMION ANHILORLL PPU:TBZ-68 MARCA VOLKSWAGEN MODELO CONSTELATION UTILIZADA PARA ENGRASAR POLINES DEL SISTEMA HIDRÁULICO.	5.200
10	28031	14-07-2025	EKANOR	77.264.533-3	N/A	TECALAN TERMINAL CODO 90 PARA CAMION ALIBE DPPP-14 MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 100 CAMBIO DE TERMINAL POR DESGASTE Y FUGA DE AIRE.	6.000
11	271608	25-07-2025	SK COMERCIAL SPA	76.176.402-3	N/A	CRISTAL DE ESPEJO LATERAL DE CAMION PLUMA PPU:LC3-84 MARCA IVECO MODELO TECTOR, SE ADQUIERE POR TRIZADURA PORDUCTO DE PROYECCION DE PARTÍCULAS DEL ANTERIOR.	78.829
12	3697763	29-07-2025	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA IFEM	76.842.391-1	N/A	GRABADO DE PATENTE EN ESPEJO LATERAL DE CAMION PPU:TD02-35 MARCA VOLKSWAGEN MODELO CONSTELATION EQUIPO SE ENCONTRABA EN TALLER EXTERNO Y NO SE IDENTIFICO QUE PATENTE NO ESTABA GRABADA AL MOMENTO DE LLEVAR A REVISION TECNICA.	2.000
13	273604	08-08-2025	SIMMA	83.568.290-5	N/A	SENSOR DE PROXIMIDAD DE JUSTICE DE CONTROL CAMION POLIBRADO PPU:TBZ-49 MARCA VOLKSWAGEN MODELO CONSTELATION, PRODUCTO DEL DESGASTE DE COMPONENTES SE REALIZO EL CAMBIO DEL SENSOR	81.922
14	27035	21-08-2025	PAMELA ALAYE		NA	COPIA DE LLAVE DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES PPU: SVF-21 Y TBZ-49 MARCA VOLKSWAGEN CONSTELATION, PRODUCTO DE RESIUIOS POR LAS RUTAS DE TRABAJO DEL CAMION ESTE ATASCO EL INGRESO DE LA LLAVE Y TUVO QUE SER CORTADA PARA SU RETIRO (PPU:SVF-21) LA OTRA MDR MOTIVUS DE MALA OPERACION SUFRIO UNA FIGURA Y SE RECOMENDU CAMBIAR (TBZ-49).	12.000
15	101	22-08-2025	SU IMPORT EXPORT LIMITADA	76.007.285-2	JEDING work Nam Rut 24.688.888-0, 30% Nam Andrés Mendoza Mendieta Rut 18.225.514-9, 10%	REPARACION ELECTRICA EN LÍNEA DE ALIMENTACION DE AIRE AGENDANDO CAMION PPU:HH-22 MARCA MERCEDES BENZ MODELO ATEGO 1716, REPARACION REALIZADA DEBIDO A DESGASTE Y PERDIDA DE ENERGIA DEL CAMION, AL REVISAR SCANNER, INDIJO ERROR EN LÍNEA ELECTRICA Y SE SOLICITO EL CAMBIO ANTES DE COMENZAR EPOCA ESTIVAL DE MAYOR TEMPERATURA.	236.538
TOTAL							5716.884



FIRMA RESPONSABLE